



ESM-4450 48X48DIN 1/16

Universal girişli; fonksiyonel Proses kontrol cihazı

- ? 4 digit proses ve 4 digit set göstergesi
- ? Universal proses girişi (TC, RTD, mV, V, mA)
- ? V ve mA girişleri için kullanıcıya açık iki veya çok noktalı kalibrasyon imkanı
- ? Programlanabilir ON / OFF, P, PI, PD ve PID kontrol formları
- ? Auto-tune veya Self-tune seçimi
- ? Manuel / Otomatik Çalışma
- ? Bumpless transfer
- ? Oransal vana kontrolü
- ? Kontrol çıkışları için programlanabilir ısıtma, soğutma ve alarm fonksiyonları.
- ? RS-232 veya Opsiyonel RS-485 seri haberleşme
- ? Ramp&Soak fonksiyonu
- ? Seçilebilir Giriş / Çıkış modülleri

Kullanım Kilavuzu

Kullanım Kilavuzu	1
Eu Uyum Deklarasyonu:	3
1 Önsöz:.....	5
1.1 Model Kodu:	6
2 Kurulum:	7
2.1 Genel Tanımlama:	7
2.2 Boyutlar:	8
2.3 Panel Kesiti:	8
2.4 Ortam Sartları:	8
2.5 Panel Montajı:	9
3 Elektriksel Baglantılar:	10
3.1 Terminal Yerlesimi Ve Baglanti Talimatları:	11
3.2 Güç Beslemesi:	12
3.3 Proses Girisi:	12
3.4 Giriş / Çıkış Modüllerinin Yerlestirilmesi:	14
Çalışma Kilavuzu.....	20
4- Ön Panel Tanımlaması:	20
4.1 Set & Alarm Degeri Ayarı:.....	21
4.2 Parametre Degerlerinin Gözlenmesi Ve Degistirilmesi:	23
4.3 Parametre Listesi:.....	24
Tablo-2 Proses Giriş Tipi Ve Skala Seçimi	33
4.4 Proses Giriş Tipi Seçimi:	33
Pid Parametreleri:.....	39
Input & Output Modül-1 Konfigürasyonu:	40
Input & Output Modül-2 Konfigürasyonu:	41
Output-3 Konfigürasyonu:.....	42
Genel Konfigürasyon:.....	44
Haberleşme Konfigürasyonu:	43
Sifre Konfigürasyonu:.....	43
Ramp&Soak Kontrol:	47
Mesajlar:	48
Teknik Özellikler:	49

EU UYUM DEKLARASYONU:

Üretici Firma Adı : EMKO ELEKTRONIK A.S.
Üretici Firma Adresi : DOSAB, Karanfil Sk., No 6,
16369 Bursa, TÜRKİYE

Üretici bu ürünün asagidaki standartlara ve sartlara uygunlugunu beyan eder:

Ürün Adı : Proses kontrol cihazı
Model Kodu : ESM-4450
Tip Kodu : ESM-4450
Ürün Kategorisi : Kontrol ve laboratuvar kullanımı elektriksel teçhizat donanımlı ölçüm cihazı.

Ürünün Uyumlu Oldugu Direktifler:

73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC

89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive

Asagidaki özelliklere göre tasarlanmis ve imal edilmistir:

EN 50081-2 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment

EN 50082-2 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment

EN 61010-1 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını okuyunuz, Emko ürünlerini tercih ettığınız için teşekkür ederiz.

Asagidaki açıklamalarda güvenlik uyarıları “uyarı” veya “ikaz” şeklinde tanzim edilmistir.

► **IKAZ:** Kullanıcının yanlış kullanımıyla meydana gelebilecek ölümle dahi sonuçlanabilecek ciddi yaralanmalari belirtir.

► **DIKKAT:** Kullanıcının yanlış kullanımıyla meydana gelebilecek personel yaralanmalarını ve mallarda meydana gelebilecek zararları belirtir.

Paket Listesi:

- 1- Bir adet cihaz.
- 2- Bir adet pano montaj aparatı.
- 3- Bir adet “kullanım kılavuzu”.

1 ÖNSÖZ:

ESM serisi proses kontrol cihazları endüstrinin her alanında sıcaklık veya herhangi bir proses parametresinin kontrolü ihtiyacınızın bulunduğu her uygulamaya ve otomasyon sistemlerine kolaylıkla adapte edebileceğiniz bir ürünüdür. Basılıca cam, plastik, petro-kimya, tekstil, otomotiv ve makine imalat sektörlerinde kullanılır.

ESM serisi ürünler hassas kontrol sağlamakla beraber, seçilebilir ON / OFF, P, PI, PD, PID, çıkış formları Auto-tune, Self-tune özellikleri ve opsiyonel seri haberleşmesi ile farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmiştir.

1.1 MODEL KODU:

ESM-4450	A	B	C	D	E	/	F	G	H	I	/	U	V	W	Z
						/					/				

A	Besieme Gerilimi
1	100 ... 240 VAC 50/60 Hz.
2	24 VDC/ VAC 50/60 Hz.
9	Müsteriye Özel

BC	Giris Tipi	Skala
20	Konfigüre Edilebilir	

D	Seri Haberleşme	Üretim Kodu
0	Yok	-
1	RS-232	EMC-400
2	RS-485	EMC-410

E	Cikis -1
1	Röle Çıkısı

FG	Modül-1	Üretim Kodu
00	Yok	-
01	Röle Çıkış Modülü	EMO-400
02	SSR Sürücü Modülü	EMO-410
03	Transistör Çıkış Modülü	EMO-420
04	DC voltaj / Akım Çıkış Modülü	EMO-430
07	Dijital Giriş Modülü	EMI-400
08	0...20 mA Akım Giriş Modülü	EMI-410
09	0...5A AC CT Giriş Modülü	EMI-420
10	TC Giriş Modülü	EMI-430
11	RTD Giriş Modülü	EMI-440

HI	Modül-2	Üretim Kodu
00	Yok	-
01	Röle Çıkış Modülü	EMO-400
02	SSR Sürücü Modülü	EMO-410
03	Transistör Çıkış Modülü	EMO-420
04	DC voltaj / Akım Çıkış Modülü	EMO-430
07	Dijital giriş Modülü	EMI-400
08	0...20 mA Akım Giriş Modülü	EMI-410
09	0...5A AC CT Giriş Modülü	EMI-420
10	TC Giriş Modülü	EMI-430
11	RTD Giriş Modülü	EMI-440

BC	Giris Tipi (TC)	Skala (°C)	Skala (°F)
21	L (FeConst DIN 43710)	-100	850
22	L (FeConst DIN 43710)	-100,0	850,0
23	J (FeConst IEC 584)	-200	900
24	J (FeConst IEC 584)	-199,9	900,0
25	K (NiCrNi DIN/IEC)	-200	1300
26	K (NiCrNi DIN/IEC)	-199,9	999,9
27	R (Pt13%RhPt DIN/IEC)	0	1700
28	R (Pt13%RhPt DIN/IEC)	0,0	999,9
27	S (Pt10%RhPt DIN/IEC)	0	1700
28	S (Pt10%RhPt DIN/IEC)	0,0	999,9
29	T (CuConst DIN/IEC)	-200	400
30	T (CuConst DIN/IEC)	-199,9	400,0
31	B (Pt18%RhPt DIN/IEC)	-200	400
32	B (Pt18%RhPt DIN/IEC)	-199,9	400,0
33	E (CrConst DIN/IEC)	-150	700
34	E (CrConst DIN/IEC)	-150,0	700,0
35	N (Nikrosil Nisol DIN/IEC)	-200	1300
36	N (Nikrosil Nisol DIN/IEC)	-199,9	999,9
37	C (.....DIN/IEC)	0	2300
38	C (.....DIN/IEC)	0,0	999,9

BC	Giris Tipi (RTD)	Skala (°C)	Skala (°F)
39	Pt-100	-200	650
40	Pt-100	-199,9	650,0

BC	Giris Tipi (DC Voltaj ve Akım)	Skala
41	0 ... 50 mV	-1999 to 9999
42	0 ... 5 VDC	-1999 to 9999
43	0 ... 10 VDC	-1999 to 9999
44	0 ... 20mA	-1999 to 9999
45	4 ... 20mA	-1999 to 9999

2 Kurulum:

► **IKAZ:**


1. Nakliye esnasında meydana gelebilecek bir hasara karşı, cihazın montajı yapılmadan önce göz kontrolünden geçirilmesi tavsiye edilir. Cihazın montajı ve devreye alınmasının vasıflı mekanik ve elektrik teknisyenlerince yapılması sorumluluğu alıcıya aittir.
2. Eger cihazdaki bir hata veya arızadan kaynaklanan bir kaza tehlikesi söz konusuysa cihazı elektriksel baglantidan ayırarak olası bir kazayı engelleyiniz.
3. Cihazın güç salteri veya sigortası yoktur. Bu aksamin haricen, emniyet amaçlı olarak kullanılması gereklidir (1A@250VAC).
4. Besleme voltajının kontrolü, olası arızaları engellemek ve koruma sağlamak açısından göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür.
5. Elektrik soklarını ve benzeri kazaları engellemek için tüm bağlantıları yapıldıktan sonra cihaza besleme voltajı verilmemelidir.
6. Cihazı kesinlikle parçalarına ayırmayın, cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kurcalamak hatalı çalışmasına, elektrik soklarına ve yanına sebep olabilir.
7. Cihazı yanabilir veya patlayabilir gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
8. Cihazın, panel kesitine montajı esnasında dikkatli olunmalıdır, panel üzerindeki mekanik aksam ve çapaklar ellerinize zarar verebilir. Cihaz panel kesitine, gerekligi şekilde ve sıkıca yerleştirilmelidir. Eger yerleştirme gevsek olursa cihaz panelden aşağıya düşebilir.

► **IKAZ:** Bu ürünün montajına başlamadan önce:


- Makineye ait tüm elektrik beslemesini kesiniz.
- Montaj esnasında makine çalışmamalıdır.
- Üreticinin tüm güvenlik ikazlarına uyunuz.

Lütfen tüm kurulum talimatlarını okuyun ve uyun.


2.1 Genel Tanımlama:



2.2 Boyutlar:



2.3 Panel Kesiti:



2.4 Ortam Sartları:

Çalışma Kosulları:

- Çalışma sıcaklığı : -5 ... +55°C
Maksimum rutubet : 90% Rh (yogunlaşma olmaksızın)
Yükseklik : 2000 m'ye kadar.

► DIKKAT:

Yasaklanmış Kosullar:

Asındırıcı atmosferik ortam

Patlayıcı atmosferik ortam


Ev uygulamaları (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalar içindir)

2.5 Panel Montajı:

► **IKAZ:** Cihazın panel kesitine montajı esnasında dikkatli olunmalıdır, panel üzerindeki mekanik aksam ve çapaklar ellerinize zarar verebilir. Cihaz panel kesitine, gerektiği şekilde ve sıkıca yerlestirilmelidir. Eger yerlestirme gevsek olursa cihaz panelden aşağıya düşebilir.

Panel'e Yerlestirme:


- 1- Panel kesitini (ölçüye uygun) hazırlayın.
- 2- Ön panel conta pozisyonunu kontrol edin.
- 3- Cihazı panel kesitine yerleştirin.



Montaj Aparatiyla Sabitleme:

Cihaz panel montajına uygun dizayn edilmisti, sabitleme montaj aparatıyla yapilir.


1. Cihazı panelin ön tarafından panel kesitine iyice yerleştirin.
2. Montaj aparatını cihazın arka kisminden panele doğru iterek sıkışma sağladiktan sonra aparat vidalarını sıkarak cihazı panoya sabitleyin.



Montaj Aparatinin Çıkarılması:

Cihazı panel kesitinden çıkarmak için öncelikle montaj aparatı sökülmelidir.

- 1- Montaj aparatının vidalarını gevsetin.
- 2- Montaj aparatını, sağ ve sol sabitleme çentiklerinden hafifçe açarak geriye doğru çekiniz.
- 3- Cihazı panel kesitinden çıkarınız.




3 Elektriksel Bağlantılar:

► IKAZ:

Cihazın sisteme göre konfigüre edilmiş olduğunu garanti altına alınız. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde olusabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu alıcıya aittir. Cihaz parametreleri fabrika çıkıştı standartlara göre ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından ihtiyaca göre değiştirilip cihaz sisteme adapte edilmelidir.

► IKAZ:

Verilen bilgiler cihazla ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm verileri kapsamayabilir. Bu yüzden cihaz, sadece cihaz gurubuyla ilgili deneyimi olan vasıflı operatör ve teknisyenlerce kullanılmalıdır. Cihaz aksamındaki voltaj insan hayatı tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatını tehlikeye sokabilir.



► **IKAZ:**

Modül terminalleriyle ilgili bir bağlantı yapmadan önce; cihazın içine, doğru (giriş/çıkış) modülün yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.



► **IKAZ:**

Besleme voltajının kontrolü, olası arızaları engellemek ve korunmak için göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür

► **IKAZ:**

Elektrik soklarını ve benzeri kazaları engellemek için tüm bağlantıları yapılmada dek cihaza besleme voltajı verilmemelidir.

3.1 Terminal Yerlesimi Ve Baglanti Talimatları:



12 vida terminali M3



Opsiyonel baglantilar



Bos terminaller




Vida sikistirma 0,5Nm



Tornavida 0,8 x3mm

3.2 Güç Beslemesi:



Üniversal besleme


Yüksek voltaj versiyonu:
100 - 240 Vac, frekans 50 / 60Hz.

Düşük voltaj versiyonu:
24Vdc, Vac frekans 50 / 60Hz.


3.3 Proses Girişisi:

PT-100 SENSÖR:

3 telli Pt-100 bağlantısı




2 telli Pt-100 bağlantısı



3 telli sistem için,
daima aynı çapta kablo
kullanınız. (1mm^2 min.)


TERMOKUPL SENSÖR:




Baglantıyı sekilde görüldüğü gibi (+,- uçlara dikkat ederek) yapınız. Daima termokupl tipine uygun kompanzasyon kablosu kullanınız. Blendajlı kablolararda topraklama yapınız.

AKIM ÇIKISLI TRANSMITTER:

2 telli transmitter




3 telli transmitter



NOT 1: Harici transmitter için yardımcı güç beslemesi
(12Vdc $\pm 10\%$ / 50mA max) ve kısa devre koruması.

GERILIM ÇIKISLI TRANSMITTER:

Gerilim çıkışlı transmitteri



NOT 1: Harici transmitter için yardımcı güç beslemesi
(12Vdc $\pm 10\%$ / 50mA max) ve kısa devre koruması.

3.4 Giriş / Çıkış Modüllerinin Yerlestirilmesi:


- 1** Önce, cihazın tüm bağlantı
kablolarını söküñüz, sonrasında
Cihazı panel kesitinden çıkarınız.




- 2** Cihaz dis kutusunun alt ve üst
kismındaki kilit pinlerine içeriye
dogru bastırın.




- 3** Diger elinizle dis
Kutuyu arka kismina
Dogru kaydiriniz.



- 4** Dis kutuyu
Cihazdan ayiriniz.




- 5** Modülü soket
Yuvasına yerlestiriniz.




- 6** Dis kutuyu terminal numaralarına
Göre uygun pozisyonda
Yerlestiriniz. (Yanlis yerlesim
Arizalara sebep olur.)

3.5 Opsiyonel Giriş / Çıkış Modülleri:

Modül-1 / Modül-2 Opsiyonel Giriş Modülleri




Modül-1 / Modül-2 Opsiyonel Çıkış Modülleri



GİRİŞ MODÜLLERİ:


0- 20 mA Akım Giriş Modülü Bağlantısı




► DIKKAT:

Cihaza iki analog giriş modülü yerleştirmeyez.

Dijital Giriş Modülü Bağlantısı




Termokupplı Giriş Modülü Bağlantısı




Baglantiyi şekilde görüldüğü gibi (+,- uçlara dikkat ederek) yapınız. Daima termokuppl tipine uygun kompanzasyon kablosu kullanınız. Blendajlı kablolarla topraklama yapınız.


Pt-100 Giriş Modülü Bağlantısı




ÇIKIS MODÜLLERİ: 0-20 mA Akım Çıkış Modülü Bağlantısı



Röle çıkış bağlantısı



SSR sürücü çıkış bağlantısı




► UYARI:


Yük'ün çektigi akım rölenin kapasitesini asmamalidir.

SERİ ARABİRİM MODÜLLERİ:

RS - 485 Seri Haberlesme Arabirimleri




RS - 232 Seri Haberlesme Arabirimleri



Çalışma Kılavuzu

4- Ön Panel Tanımlaması:



?C	?C LED'i
?F	?F LED'i
?	C? ve F? disindaki birimler için LED indikör.
OP1	Proses veya Alarm-1 çıkış LED'i
OP2	Proses veya Alarm-2 çıkış LED'i
OP3	Proses veya Alarm-3 çıkış LED'i
AUTO	Otomatik çalışma aktif LED'i (proses çıkışi için)
MAN	Manuel çalışma aktif LED'i (proses çıkışi için)
RAMP	Ramp&Soak aktif LED'i
REM	Remote SV LED'i
SV	Proses set değeri LED'i
AT	Auto-tune aktif LED'i

	Menü butonu; menülere ulaşmak ve menü listeleri içindeyken bir üst menü basılıgına geçis için kullanılır.
	Set butonu; proses set değeri ayarına geçis ve program parametreleri içindeyken parametre değerini onaylama amacıyla kullanılır.
	Yukarı yön butonu; ayar modlarında değer artırma ve menü listeleri içindeyken parametre seçiminde kullanılır.
	Aşağı yön butonu; ayar modlarında değer azaltma ve menü listeleri içindeyken parametre seçiminde kullanılır.

4.1 Set & Alarm Degeri Ayari:

Proses Set Degerinin Ayarlanması:

 butonuna basıldığında SV LED'i yanıp sönmeye baslar, bu konumda cihaz alt displayde gösterilen proses set değeri ayarına hazırlır.  ve  butonlarıyla istenilen set değeri girildikten sonra  butonuna tekrar basılır, böylece yeni set değeri cihazın hafızasına kaydedilmiş olur. Yeni set değeri girildikten sonra  butonuna basılmadan  butonuna basılırsa yeni değer kaydedilmeden set ayarı modundan çıkarılır.



►DIKKAT:

AT LED'i yanarken; SV değerini degistiremezsiniz.

Alarm Set Degerlerinin Ayarlanması:


Cihaz üzerindeki standart çıkış veya çıkış modülleri alarm çıkışları olarak konfigüre edildiğinde, alarm set değerleri Alr1, Alr2, ve Alr3 olarak SET LIST menüsü altında yer alırlar.

Set List menüsüne ulaşmak için butonuna basarak PASS OPER menüsüne geçiniz butonuna basarak

Set List menüsüne ulaşın. butonuna her basısta pset ,Alr1 ,Alr2, ve Alr3 parametrelerine ulaşır ve

butonlarıyla parametre değerini değiştirebilirsiniz. ve butonlarıyla istenilen set değeri girildikten sonra butonuna basıldığında yeni set değeri cihazın hafızasına kaydedilir. Yeni set değerini girdikten

sonra butonuna basılmadan butonuna basılırsa yeni değer kaydedilmeden set ayar modundan çıkarılır.



4.2 Parametre Degerlerinin Gözlenmesi Ve Degistirilmesi:

Cihaz üzerindeki parametreler 3 gruba ayrılmıştır. Bunlar OPERATÖR, TEKNİSYEN ve KALIBRASYON parametreleridir. Cihaz konfigürasyonunu ve çalışma seklini belirleyen kalibrasyon parametre grubu, kullanıcının erişebilecegi parametre grupları disinda bırakılmıştır. Operatör veya teknisyen grubuna ait bir parametreye girmek istenmesi durumunda, eger kullanıcı tarafından sifre tanımlanmissa cihaz sifre isteyerek yetkisiz müdahaleleri engelleyecektir. Kullanıcı tarafından degistirilebilen bu sifre değerleri fabrika çıkışısı "0" olarak tanımlanmıştır. Sifre değeri "0" iken cihazda sifre koruması yoktur. (oPPS: Operatör sifresi tCPS: Teknisyen sifresi)


butonuna basarak girmek istediğiniz parametre grubunu veya butonuyla seçiniz ve butonuna basiniz.

a) **Sifre Korumasız:** veya butonlarıyla istediğiniz menü basligini seçip butonuna basiniz. veya

butonlarıyla parametre değerini girip butonuna basiniz, butonuna her basista parametre grubunda bir adım ilerlenir butonuna her basista menü basligina dönülür.

b) **Sifre Korumali:** oPPS, tCPS gözlenir, bu pozisyonda veya butonlarını kullanarak sifreyi yaziniz ve

butonuna basiniz. Sifrenin doğru olması durumunda veya butonlarıyla istediğiniz menü basligini seçip parametre değerlerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Aksi durumda parametrelerin sadece kayitli değerlerini izleyebilirsiniz.



4.3 Parametre Listesi:

Operatör Parametreleri (Pass oper) ↳ SET LIST	
set list	Proses Ve Alarm Set Parametreleri
Pset	Cihazın proses set degeridir. Hangi çıkışa ait olduğu parametreler yardımıyla kullanıcı tarafından belirlenir. Cihazda ilave bir modül yoksa bu deger Output-3 için geçerlidir.
Alr1	Cihazın birinci çıkış modülüne ait alarm set degeridir. Modül-1 in cihaza takılı ve alarm olarak konfigüre edilmesi durumunda görülebilir.
Alr2	Cihazın ikinci çıkış modülüne ait alarm set degeridir. Modül-2 nin cihaza takılı ve alarm olarak konfigüre edilmesi durumunda görülebilir.
Alr3	Cihazın Output-3 çıkışına ait alarm set degeridir. Output-3 ün alarm olarak konfigüre edilmesi durumunda görülebilir.

PASS OPER ↳ run LIST	
Run llst	Tune Ve Çalışma Sekli Parametreleri.
Tunn	Cihazın tuning seklinin tanimlandığı parametredir. Cihaz bu parametrede bulunan degere göre "tuning" yapar.
NO	Tune aktif degildir.
ATUN	Sadece Autotune aktiftir.
STUN	Sadece Selftune aktiftir.
AT.ST	Autotune ve selftune aktiftir. Bilkite çalışırlar.
Attn	Bu parametrede cihazın Autotune yapıp yapmayacağı tanımlanır.
NO	Autotune aktif degildir.
YES	Autotune aktiftir.
Auto	Cihazın proses kontrol sekli bu parametrede tanımlanır.
AUTO	Otomatik mod.
MAN	Manual mod.
Rssl	Ramp-Soak Fonksiyonu.
no	Ramp-Soak fonksiyonu aktif degil.
run	Ramp-Soak fonksiyonu aktif.
hold	Pause.
ULsl	Motorlu vana kontrol sekli bu parametrede tanımlanır. Modül-1 röle çıkışısı ise vana kontrolü kullanılmamasada parametreler gözlenebilir. Modül-1 çıkışısı vanayı açma Out-3 çıkışısı vanayı kapatma yönünde çalışır. Modül-2 çıkışısı PID seçilemez. DİKKAT: Sistem çalışırken Ulsl parametreleri degistirilmemelidir.
0	Motorlu vana kontrolü aktif degil.
1	Isıtma için iki yönlü hareket.
2	Sogutma için direkt hareket.
Bplt	Bumpless Transfer
NO	Bumpless Transfer aktif degil.
YES	Bumpless Transfer aktif.

PASS OPER ↳ dlsp LIST	
Disp llst	Display gösterim parametreleri.
Tdsp	Bu parametrede üst göstergenin görevi tanımlanır.
0	PV
1	SV-PV
2	2. sensör girişi (2. Sensör giriş modülü mevcut ise)
bdsp	Bu parametrede alt göstergenin görevi tanımlanır. Not:Cihaz manuel modda ise alt göstergede %Power,gösterilir.
0	SV
1	%Power
2	p.end ramp-soak yapılmıyor Hold ramp-soak beklemeye ra1-8 ramp adımları so1-8 soak adımları
3	2. sensör girişi (2. Sensör giriş modülü mevcut ise)

PASS OPER ↵ rmp soa	
Rmp soa	Ramp&Soak Fonksiyonu
Stra	0 dan 99h 59min. arası değer alır.(Deger "0" ise çalışmaz)
rsto	0'dan % 50'ye tam skalanın. (Deger " 0" ise çalışmaz) eger (set değeri - rSto)<sicaklık< (set değeri+rSto) şartı sağlanmazsa proses değeri tekrar tolerans sınırları içine girene kadar Ramp-Soak durdurulur.
rsty	Ramp-Soak tipleri 0 1-4 adım 1 5-8 adım 2 1-8 adım
Pu-1	1. Hedef SV (SU-L dan SU-U)
Tr-1	1. Ramp adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Ts-1	1. Soak adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Pu-2	2. Hedef SV (SU-L dan SU-U)
Tr-2	2. Ramp adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Ts-2	2. Soak adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Pu-3	3. Hedef SV (SU-L dan SU-U)
Tr-3	3. Ramp adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Ts-3	3. Soak adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Pu-4	4. Hedef SV (SU-L dan SU-U)
Tr-4	4. Ramp adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Ts-4	4. Soak adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Pu-5	5. Hedef SV (SU-L dan SU-U)
Tr-5	5. Ramp adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Ts-5	5. adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Pu-6	6. Hedef SV (SU-L dan SU-U)
Tr-6	6. Ramp adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Ts-6	6. Soak adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Pu-7	7. Hedef SV (SU-L dan SU-U)
Tr-7	7. Ramp adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Ts-7	7. Soak adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Pu-8	8. Hedef SV (SU-L dan SU-U)
Tr-8	8. Ramp adım zamanı (0 dan 99h 59min.)
Ts-8	8. Soak adım zamanı (0 dan 99h 59min.)

Teknisyen Parametreleri PASS TECH ↵ pinp conf ↵	
Pinp conf	Proses giriş tipi seçimi
issl	Proses giriş tiplerinin konfigürasyonu 0 TC 1 RTD 2 DC Voltaj/Akim
Tcsl	TC girişi için termokupl ve skala seçimi (Tablo-1)
Unit	Ölçüm değeri konfigürasyonu (°C, °F) °C °F
LoI	Çalışma skalası minimum değeri.
UpI	Çalışma skalası maksimum değeri.
Puof	Proses ofseti ±10%(tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir.
IfIt	Giriş sinyali filtre zamanı. (0,0 dan 900,0 saniyeye)
cjnc	Soguk nokta kompanzasyonu konfigürasyonu. YES Soguk nokta kompanzasyonu aktif. NO Soguk nokta kompanzasyonu aktif değil.

PASS TECH ↵ pinp conf ↵	
Pinp conf	Proses giriş tipi seçimi
issl	Proses giriş tiplerinin konfigürasyonu 0 TC 1 RTD

Issi 1	2	DC Voltaj/Akim(soguk nokta kompanzasyonu aktif)
	rtds	PT girişi için termorezistans ve skala seçimi (Tablo-1)
	Unit	Ölçüm değeri konfigürasyonu (°C, °F)
		°C
		°F
	Lol	Çalışma skalası minimum değeri.
	Upl	Çalışma skalası maksimum değeri.
	Puof	Proses ofseti ±10% (tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir.
	Ifit	Giriş sinyali filtre zamanı. (0,0 dan 900,0 saniyeye)

Issi 2 ucal 0 veya 1 9999'a	PASS TECH ↳ pinp conf ↳	
	Pinp conf	Proses giriş tipi seçimi
	issi	Proses giriş tiplerinin konfigürasyonu
	0	TC
	1	RTD
	2	DC Voltaj/Akim(soguk nokta kompanzasyonu aktif)
	Uasl	Voltaj ve akım girişi skala seçimi (Tablo-1)
	dpnt	Desimal nokta pozisyonu
	0	0000
	1	000,0
	2	00,00
	3	0,000
	Ucal	İki veya çok noktalı kalibrasyon
	0	Yok
	1	İki noktalı
	2	Çok noktalı
	Tpol	İki noktalı kalibrasyon için minimum skala (-1999 dan 9999)
	Tpoh	İki noktalı kalibrasyon için maksimum skala (-1999 dan 9999)
	Tpol	İki noktalı kalibrasyon min.degeri (-1999 to 9999)
	Tpoh	İki noktalı kalibrasyon max.degeri (-1999 to 9999)
	P000	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P001	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P002	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P003	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P004	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P005	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P006	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P007	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P008	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P009	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P010	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P011	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P012	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P013	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P014	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P015	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	P016	Çok noktalı konfigürasyon için kalibrasyon noktaları -1999'dan 9999'a
	Unit	Ölçme birimi konfigürasyonu
		°C
		°F
	U	Diger birimler
	-	Birim yok
	Lol	Çalışma skalası min. değeri
	Upl	Çalışma skalası max. değeri
	Puof	Proses ofseti (±10 tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir.
	Ifit	Giriş sinyali filtre zamanı 0,0 dan 900,0 saniyeye

PASS TECH ↳ piD conf ↳	
PiD conf	PID konfigürasyon parametreleri
p-ht	Isıtma için oransal band (% 0,0 dan tam skalanın % 999,9 una kadar)
i-ht	Isıtma için integral zamanı (0 dan 3600 saniyeye)
dt-h	Isıtma için türev zamanı (0,0 dan 999,9 saniyeye)
Ct-h	Isıtma için kontrol periodu (1 den 150 saniyeye)
	Röle modülü için : 30 saniye

	SSR sürücü modülü için: 1 veya 2 saniye.
Ollh	Isıtma için minimum kontrol çıkışı. 0.0 dan ouLH. Bu parametre ısıtma sogutma modunda çalışmaz.
Oulh	Isıtma için maksimum kontrol çıkışı. oLLH den 100% .
Oth	Isıtma için minimum çıkış zamanı. 0.0 dan Ct-H (değer 0.0 ise süre 50 msn dir)
Ccoe	Isıtma için oransal band katsayı (%0.0dan 100.0% . (P-Ht * CcoE/100=P-CL) eger değer 0.0 ise katsayı aktif degildir.
COOLING	Sogutma için oransal band. (0.0% dan tam skalanın 999.9% kadar ayarlanabilir.)
	I-cl Sogutma için integral zaman(0dan 3600 saniyeye kadar ayarlanabilir.)
	d-cl Sogutma için türevsel zaman (0.0dan 999.9 saniyeye kadar ayarlanabilir)
	Ct-c Sogutma için kontrol periodu (1 den150 saniyeye kadar) Röle modülü için: 30 saniye. SSR sürücü modülü için: 1 veya 2 saniye.
Ollc	Sogutma için minimum kontrol çıkışı. 0.0 dan ouLC. Bu parametre ısıtma sogutma modunda çalışmaz.
Oulc	Sogutma için maksimum kontrol çıkışı. oLLC den 100% .
Oltc	Sogutma için minimum çıkış zamanı. 0.0 dan Ct-C (değer 0.0 ise süre 50 msn dir)
Ar Anti-Reset Windup (%0.0 dantam skalanın%100'üne kadar)	
Suof	Set değeri ofseti (-%50den tam skalanın %50'sine kadar)
GENERAL	PID için çıkış offseti. -100.0 den 0'a (Sogutma PID için) 0.0 dan 100.0'e (Isıtma PID için) -100.0 den 100.0'e (Isıtma/Sogutma PID için) Parametre değeri PID çıkışına ilave edilir.
	Poss SV offset for PID kontrol için Set değeri offseti. -100.0 den 0'a (Sogutma PID için) 0.0 dan 100.0'e (Isıtma PID için) -100.0 den 100.0'e (Isıtma/Sogutma PID için.) Parametre değeri PID çıkışına ilave edilir. (PoSS * PUAL / Tam skala)
Strn	Ölçme değeri stabilizasyonu. 1'den maksimum sklaya kadar.
o-ob	Oransal band kaydırma. -%50.0 den tam skalanın %50.0 sine kadar ayarlanabilir. Bu değer PUAL değerine ilave edilir.
sbou	Sensör kopması durumunda kontrol çıkış değeri. -100.0 den 0'a (Sogutma PID için) 0.0 dan 100.0'e (Isıtma PID için) -100.0 den 100.0'e(Isıtma/Sogutma PID için)

PASS TECH ↳ iop1 conf ↳	
iop1 conf	Input&Output Modül-1 Konfigürasyonu
Out1	Çıkış Konfigürasyonu
	HEAT Isıtma
	COOL Sogutma
	LOUT Lojik Çıkış
Con1	Kontrol Tipleri

		On.of
		PID
OUT1 Cool veatheat CONT ON-OFF		Hys1 Histeresiz degeri (%0 dan tam skalanin %50'si)
Hyn1		Histeresiz modu
0 SV+(HYS/2) ve SV-(HYS/2)		
1 SV ve SV+HYS veya SV ve SV-HYS		
Tm1 Minimum OFF zamanı (0.0'dan 100.0 saniyeye)		
OUT1=LOUT Lou1	OUT1=LOUT	Lojik çıkış fonksiyonları
		0 Alarm cilişi
Lou1 ↗ 0	Alt1	1 Manuel / Otomatik
		2 Sensör koptu alarmı
		3 PV çalışma bandı dışında
		4 Alarm tipleri
Modül-1 EMO-430 ise	Oat1	0 Proses yüksek alarmı
		1 Proses düşük alarmı
		2 Sapma yüksek alarmı
		3 Sapma düşük alarmı
		4 Sapma band alarmı
		5 Sapma range alarmı
Alh1 Alarm histeresiz (0% dan tam skalanın 50%'si)		
Modül-1 EMI-400 ise	Oua1	Çıkış Tipi
		0 0 ... 20 mA (0...10VDC için 500 ohm direnç paralel bağlanır.)
		1 4 ... 20 mA
		Fonksiyon
	Ret1	HEAT Isıtma
		COOL Sogutma
		LOUT Lojik Çıkış
	Ret1	Fonksiyon
		Rt.pr PV değerinin retransmisyonu
		Rt.er ERROR retransmisyonu
		Rt.pu SV değerinin retransmisyonu
Modül-1 EMI-410, 430 veya 440 ise	LIN1	Fonksiyon
		0 Manuel / Automatik (lojik giriş tetiklendiğinde, AUTO program parametresi, eger MAN ise AUTO , AUTO ise MAN olur.)
		1 AT, Start / Stop (lojik giriş tetiklendiğinde, ATTN program parametresi, eger NO ise YES , YES ise NO olur.)
		2 Ramp&Soak, Runt / Off (lojik giriş tetiklendiğinde, RSSL program parametresi, eger RUN veya HOLD ise OFF , OFF ise RUN olur.)
		3 Ramp&Soak, Run / hold (lojik giriş tetiklendiğinde, program parametresi, eger RUN ise HOLD , HOLD ise RUN olur.)
		Proses giriş tipi seçimi
		TSL1 TC (L, J, K, R, S, T, B, E, N, C)
		RTS1 RTD (PT100)
Modül-1 EMI-410, 430 veya 440 ise	ISL1 ↗ TSL1	UAS1 mA, mV, V
		TSL1 TC girişi için termokupl ve skala seçimi (Tablo-1)
		UNT1 °C
		°F
		Lol1 İkinci sensör için çalışma skalası minimum değeri.
		Upl1 İkinci sensör için çalışma skalası maksimum değeri.
		Ipu1 Modül-1 PV ofseti ±10% (tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir. (TS1 = UPL1 – LOL1)
		Ifi1 Giriş sinyali filtre zamanı. (0,0 dan 900,0 saniyeye)
		CJN1 Analog giriş, Modül-1 soğuk nokta kompanzasyonu
		YES Soguk nokta kompanzasyonu aktif.
		No Soguk nokta kompanzasyonu aktif değil.
		RES1 Analog giriş, Remote Seçimi
		Yes
		No

ISL1	Proses giriş tipi seçimi
	TSL1 TC (L, J, K, R, S, T, B, E, N, C)
	RTS1 RTD (PT100)
	UAS1 mA, mV, V
ISL1 ↗ RTS1	RT girişi için termokupl ve skala seçimi (Tablo-1)
	RTS1 0 PT100 -328°F - 1202°F, -200°F - 650°C
	1 PT100 -199.9°F - 999.9°F, -199.9°C - 999.9°C
UNT1	°C

	$^{\circ}\text{F}$	
Lol1	Ikinci sensör için çalışma skalası minimum değeri.	
Upl1	Ikinci sensör için çalışma skalası maksimum değeri.	
Ipu1	Modül-1 PV ofseti $\pm 10\%$ (tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir. (TS1 = UPL1 - LOL1)	
Ifi1	Giriş sinyali filtre zamanı. (0,0 dan 900,0 saniyeye)	
RES1	Analog giriş, Remote Seçimi	
	Yes	
	No	

Modül-1 EMI-410, 430 veya 440 ise	ISL1	Proses giriş tipi seçimi		
		TSL1 TC (L, J, K, R, S, T, B, E, N, C)		
		RTS1 RTD (PT100)		
	ISL1 \otimes UAS1	UAS1 Giriş tipi ve skala seçimi (mA, mV, V)		
		0	0 – 20 tip	
		1	4 – 20 tip	
		DPN1 Analog giriş Modül-1 Desimal nokta pozisyonu		
		0	9999	
		1	999.9	
		2	99.99	
		3	9.999	
		ICA1=1	Analog giriş Modül-1 kullanıcı kalibrasyonu	
			0 Yok	
		1 İki noktalı		
		ICL1 Analog giriş Modül-1 İki noktalı kalibrasyon için minimum skala -1999 - 9999 (ICA1=1)		
		ICH1 Analog giriş Modül-1 İki noktalı kalibrasyon için maksimum skala -1999 to 9999 (ICA1=1)		
		UNT1	$^{\circ}\text{C}$	
			$^{\circ}\text{F}$	
			U Diger birimler	
		Lol1 Ikinci sensör için çalışma skalası minimum değeri		
		Upl1 Ikinci sensör için çalışma skalası maksimum değeri		
		Ipu1 Modül-1 PV ofseti $\pm 10\%$ (tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir. (TS1 = UPL1 - LOL1)		
		Ifi1 Giriş sinyali filtre zamanı. (0,0 dan 900,0 saniyeye)		
		RES1	Analog giriş, Remote Seçimi	
			Yes	
			No	

PASS TECH \otimes iop2 conf \otimes	
iop2 conf	Input&Output Modül-2 Konfigürasyonu
Out2	Çıkış konfigürasyonu
	HEAT Isıtma
	COOL Sogutma
	LOUT Lojik Çıkış
Con2	Control tipi
	On.of

PID	
OUT2 cool veya heat CONZ ON-OFF	Histeresiz degeri (0% dan tam skalanın 50%'si)
Hyn2	Histeresiz modu
	0 SV+(HYS/2) ve SV-(HYS/2) 1 SV ve SV+HYS veya SV ve SV-HYS
Tm2	Minimum OFF zamanı (0.0'dan 100.0 Saniyeye)
OUT	Lojik çıkış fonksiyonları
OUT2=LOUT	0 Alarm çıkış 1 Manuel/Otomatik 2 Sensör koptu alarmı 3 PV çalışma bandı dışında
LOUT	Alarm sensör seçimi
ALS2	0 Proses giriş sensörü 1 Analog modül sensörü
AI2	Alarm tipi 0 Proses yüksek alarmı 1 Proses düşük alarmı 2 Sapma yüksek alarmı 3 Sapma düşük alarmı 4 Sapma band alarmı 5 Sapma range alarm
AIh2	Alarm histeresiz (0% dan tam skalanın 50%'si)
If Module-2 is EMO-430	Cıkış tipi 0 0 ... 20 mA (0...10VDC için 500 ohm direnç paralel bağlanır.) 1 4 ... 20 mA
Oua2	Fonksiyon HEAT Isıtma COOL Sogutma LOUT Lojik Çıkış
Ret2 (OUA2=RETR)	Fonksiyon Rt.pr PV değerinin retransmisyonu Rt.er ERROR retransmisyonu Rt.pu SV değerinin retransmisyonu
Modüller-2 EMI-400 ise	Fonksiyon 0 Manuel / Automatik (lojik giriş tetiklendiğinde, AUTO program parametresi, eger MAN ise AUTO , AUTO ise MAN olur.) 1 AT, Start / Stop (lojik giriş tetiklendiğinde, ATTN program parametresi, eger NO ise YES , YES ise NO olur.) 2 Ramp&Soak, Runt / Off (lojik giriş tetiklendiğinde, RSSL program parametresi, eger RUN veya HOLD ise OFF , OFF ise RUN olur.) 3 Ramp&Soak, Run / hold (lojik giriş tetiklendiğinde, program parametresi, eger RUN ise HOLD , HOLD ise RUN olur.)

-	ISL2	Proses giriş tipi seçimi
		TSL2 TC (L, J, K, R, S, T, B, E, N, C)
		RTS2 RTD (PT100)
		UAS2 MA, mV, V
	ISL2 & TSL2	TSL2 TC girişi için termokupl ve skala seçimi (Tablo-1)
	UNT2	°C °F
	Lol2	İkinci sensör için çalışma skalası minimum değeri.
	UpI2	İkinci sensör için çalışma skalası maksimum değeri.

Ipu2	Modül-2 PV ofseti $\pm 10\%$ (tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir. (TS2 = UPL2 – LOL2)
Ifi2	Giriş sinyali filtre zamanı. (0,0 dan 900,0 saniyeye)
CJN2	Analog giriş, Modül-2 soğuk nokta kompanzasyonu
YES	Soğuk nokta kompanzasyonu aktif.
No	Soğuk nokta kompanzasyonu aktif değil.
RES2	Analog giriş, Remote Seçimi
Yes	
No	

Modül-2 EMİ-410, 430 veya 440 ise	ISL2	Proses giriş tipi seçimi
		TSL2 TC (L, J, K, R, S, T, B, E, N, C)
		RTS2 RTD (PT100)
		UAS2 mA, mV, V
	ISL2 \neq RTS2	RT girişi için termokupl ve skala seçimi (Tablo-1)
		RTS2 0 PT100 -328°F - 1202°F, -200°C - 650°C
		RTS2 1 PT100 -199.9°F - 999.9°F, -199.9°C - 999.9°C
		UNT2 °C
		UNT2 °F
		Lol2 İkinci sensör için çalışma skalası minimum değeri.
		Upl2 İkinci sensör için çalışma skalası maksimum değeri.
		Ipu2 Modül-1 PV ofseti $\pm 10\%$ (tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir. (TS2 = UPL2 – LOL2)
		Ifi2 Giriş sinyali filtre zamanı. (0,0 dan 900,0 saniyeye)
		RES2 Analog giriş, Remote Seçimi
		RES2 Yes
		RES2 No

Modül-2 EMİ-410, 430 veya 440 ise	ISL2	Proses giriş tipi seçimi
		TSL2 TC (L, J, K, R, S, T, B, E, N, C)
		RTS2 RTD (PT100)
		UAS2 mA, mV, V
	ISL2 \neq UAS2	Giriş tipi ve skala seçimi (mA, mV, V)
		UAS2 0 0 – 20 tip
		UAS2 1 4 – 20 tip
		Analog giriş Modül-2 Desimal nokta pozisyonu
		DPN2 0 9999
		DPN2 1 999.9
		DPN2 2 99.99
		DPN2 3 9.999
		ICA1=1 ICA2 Analog giriş Modül-2 kullanıcı kalibrasyonu
		ICA1=1 ICA2 0 Yok
		ICA1=1 ICA2 1 İki noktalı
		ICL2 Analog giriş Modül-2 İki noktalı kalibrasyon için minimum skala -1999 - 9999 (ICA1=1)
		ICH2 Analog giriş Modül-2 İki noktalı kalibrasyon için maksimum skala -1999 to 9999 (ICA1=1)
		UNT2 °C
		UNT2 °F
		UNT2 U Diger birimler
		Lol2 İkinci sensör için çalışma skalası minimum değeri
		Upl2 İkinci sensör için çalışma skalası maksimum değeri
		Ipu2 Modül-2 PV ofseti $\pm 10\%$ (tam skalanın) Parametre değeri proses değerine eklenir. (TS2 = UPL2 – LOL2)
		Ifi2 Giriş sinyali filtre zamanı. (0,0 dan 900,0 saniyeye)
		RES2 Analog giriş, Remote Seçimi
		RES2 Yes
		RES2 No

PASS TECH \neq OUT3 conf	
OUT3 conf	Output -3 Konfigürasyonu
Out3	Çıkış konfigürasyonu
	HEAT Isıtma
	COOL Soğutma
	LOUT Lojik Çıkış
Con3	Kontrol tipi
	On.of
	PID

OUT3 Cool wayheat CONS ON-OFF	Hys3	Histeresiz degeri (0% dan tam skalanin 50%'si)
	Hyn3	Histeresiz modu
	0	SV+(HYS/2) ve SV-(HYS/2)
	1	SV ve SV+HYS veya SV ve SV-HYS
OUT OUT3=LOUT	Tm3	Minimum OFF zamanı (0.0'dan 100.0 Saniyeye)
	Lou3	Lojik çıkış fonksiyonları
		0 Alarm çıkışı
		1 Manuel/Otomatik
	ALS3	2 Sensör koptu alarmı
		3 PV çalışma bandı dışında
LOUT Lou3 ↗	Alarm sensör seçimi	
	ALS3	0 Proses giriş sensörü
		1 Analog modül sensörü
	Alt3	Alarm tipi
		0 Proses yüksek alarmı
		1 Proses düşük alarmı
	Alt3	2 Sapma yüksek alarmı
		3 Sapma düşük alarmı
		4 Sapma band alarmı
		5 Sapma range alarm
	Alh3	Alarm histeresiz (0% dan tam skalanın 50%'si)

PASS TECH ↗ GENN conf ↗	
GENN conf	Genel Konfigürasyon Parametreleri
Su-l	SV minimum limiti. Bu parametre minimum skalandan SU-U degerine kadar ayarlanabilir. Çalışma skalası minimum değeridir.
Su-u	SV maksimum limiti. Bu parametre su-L degerinden maksimum skala degerine kadar ayarlanabilir. Çalışma skalası maksimum değeridir.
SUL2	İkinci sensör SV minimum limiti. Bu parametre minimum skalandan SUU2 degerine kadar ayarlanabilir. Çalışma skalası minimum değeridir.
SUU2	İkinci sensör SV maksimum limiti. Bu parametre sul2 degerinden maksimum skala degerine kadar ayarlanabilir. Çalışma skalası maksimum değeridir.
ULtt	Motor yol verme zamanı. 5-600 sn arası ayarlanabilir. (Uls1 parametresi tanımlanmışsa gözlenebilir)
ULHY	Minimum çıkış adımı. %0.1- %5.0 (Uls1 parametresi tanımlanmışsa gözlenebilir)

PASS TECH ↗ com conf ↗	
Com conf	Haberleşme Konfigürasyonu Parametreleri
sadr	Slave adresi (1'den 247'ye kadar)
baud	Baud rate
	0 1200
	1 2400
	2 4800
	3 9600
	4 19200
prty	Parity
	0 None
	1 Odd
	2 Even
stpb	Stop bit
	0 1 stop bit
	1 2 stop bit

PASS TECH ↗ pass conf ↗	
pass conf	Sifre konfigürasyonu parametreleri.
Opps	Operatör sifresi. 0000 dan 9999değerine kadar ayarlanabilir.
tcpss	Teknisyen sifresi. 0000 dan 9999değerine kadar ayarlanabilir.
CALLCONF ↗	
	Kalibrasyon PAGE CAL
CTC	0 - 50 mV
CJC	Soguk nokta
CU	0 - 10V
CPT	Pt-100
CA	0 to 20 mA

CT2	0 to 50 mV (2. Sensör kalibrasyonu)
CJOF	-10.0 - 10.0 °C Ortam = Okunan ortam + Ortam ofseti


Tablo-2 Proses giriş Tipi ve Skala Seçimi

BC	Giris Tipi (TC)	Skala (°C)		Skala (°F)	
0	L (FeConst DIN 43710)	-100	850	-148	1562
1	L (FeConst DIN 43710)	-100,0	850,0	-148,0	999,9
2	J (FeConst IEC 584)	-200	900	-328	1652
3	J (FeConst IEC 584)	-199,9	900,0	-199,9	999,9
4	K (NiCrNi DIN/IEC)	-200	1300	-328	2372
5	K (NiCrNi DIN/IEC)	-199,9	999,9	-199,9	999,9
6	R (Pt13%RhPt DIN/IEC)	0	1700	32	3092
7	R (Pt13%RhPt DIN/IEC)	0,0	999,9	32,0	999,9
8	S (Pt10%RhPt DIN/IEC)	0	1700	32	3092
9	S (Pt10%RhPt DIN/IEC)	0,0	999,9	32,0	999,9
10	T (CuConst DIN/IEC)	-200	400	-328	752
11	T (CuConst DIN/IEC)	-199,9	400,0	-199,9	752,0
12	B (Pt18%RhPt DIN/IEC)	-200	400	-328	752
13	B (Pt18%RhPt DIN/IEC)	-199,9	400,0	-199,9	752,0
14	E (CrConst DIN/IEC)	-150	700	-238	1292
15	E (CrConst DIN/IEC)	-150,0	700,0	-199,9	999,9
16	N (Nikrosil Nisil DIN/IEC)	-200	1300	-328	2372
17	N (Nikrosil Nisil DIN/IEC)	-199,9	999,9	-199,9	999,9
18	C (.....DIN/IEC)	0	2300	32	3261
19	C (.....DIN/IEC)	0,0	999,9	32,0	999,9


BC	Giris Tipi (RTD)	Skala (°C)		Skala (°F)	
0	Pt-100	-200	650	-328	1202
1	Pt-100	-199,9	650,0	-199,9	999,9

BC	Giris Tipi (DC Voltaj ve Akım)	Skala
0	0 ... 50 mV	-1999 to 9999
1	0 ... 5 VDC	-1999 to 9999
2	0 ... 10 VDC	-1999 to 9999
3	0 ... 20mA	-1999 to 9999
4	4 ... 20mA	-1999 to 9999


4.4 PROSES GIRIS TIPI SEÇİMİ: **Termokupl için proses girişi seçimi:**




Termorezistans için proses girisi seçimi:




Analog giriş için proses giriş tipi seçimi:




Analog giriş için proses giriş tipi seçimi:



Analog giriş için proses giriş tipi seçimi:



PID Parametreleri:




INPUT & OUTPUT MODÜL-1 KONFIGÜRASYONU:


Output-1 çıkış konfigürasyonu.
Modül-1 çıkış tipi Lojik (Lout)
İstema (HEAT), veya soğutma
(Cool) olarak seçilebilir.

ioP1 Lojik çıkış fonksiyonları:
0- Alarm çıkış
1-Manuel otomatik
2-Sensor koptu alarmı
3-PV çalışma bandı dışında.
ioP1 İstema çıkışi ON-OFF veya
PID, soğutma çıkışı sadece PID
seçilebilir.
Lojik çıkış fonksiyonu "0" seçili ise
AI1 parametresiyle 6 farklı alarm
tipi konfigüre edilebilir. (AI1)
0000 için proses yüksek alarmı
0001 için proses düşük alarmı
0002 için sapma yüksek alarmı
0003 için sapma düşük alarmı
0004 için sapma band alarmı
0005 için sapma range alarmı.

Alarm histeresiz değeri.(ALH1)
%0'dan %50'ye (tam skalanın)



INPUT & OUTPUT MODÜL-2 KONFIGÜRASYONU:



OUTPUT-3 KONFIGÜRASYONU:

4500
5000
AUD



SET

PASS
EECH



out3
Conf




Output-3 çıkış konfigürasyonu.
Modül 3 çıkış tipi Lojik (Lout)
Isıtma (HEAT), veya soğutma
(Cool) olarak seçilebilir.

IoP3 Lojik çıkış fonksiyonları:
0- Alarm çıkış
1-Manuel otomatik
2-Sensor koptu alarmı
3-PV çalışma bandı dışında.
IoP2 İsteme çıkış ON-OFF veya
PID, soğutma çıkışı sadece PID
olarak seçilebilir.

Lojik çıkış fonksiyonu "0" seçiliğinde
AI3 parametreyle 6 farklı alarm
tipi konfigüre edilebilir. (Al3)
0000 için proses yüksek alarmı
0001 için proses düşük alarmı
0002 için sapma yüksek alarmı
0003 için sapma düşük alarmı
0004 için sapma band alarmı
0005 için sapma range alarmı.

Alarm histeresiz değeri. (ALH3)
%0'dan %50'ye (tam skalanın)




ON-OFF histeresiz değeri
%0'dan %50'ye
(tam skalanın)


Histeresiz modu
0000 için Sv+(HYS/2) ve SV -(HYA/2)
0001 için Sv ve SV+HYS
veya sv ve SV-HYS.

Minimum OFF zamanı
0.0dan 100.0 saniyeye.


GENEL KONFIGÜRASYON:




HABERLESME KONFIGÜRASYONU:



SIFRE KONFIGÜRASYONU:



STEP RESPONSE TUNING




TUNN parameresi **STUN** veya **AT.ST** ise Step Response Tuning seçiliidir. Cihaza ilk enerji verildiginde o anda okunan sicaklik ile set degeri karsilastirilir.

Set degeri okunan sicakliktan büyük ise ve heating PID seçiliyse cihaz **sicaklik+((set-sicaklik)/2)** ye kadar %100 çıkış gücüyle PID isitma yapar, okunan sicaklik bu degere ulastiginda çıkış gücü % 0'a düşürülür ve sicakligin düşmeye basladigi nokta tesbit edilir. Aradaki sicaklik farki oransal bantta sürede integral zamanda kullanilir. Eger tuning saglikli bir sekilde bitirilirse TUNN parametresinden step response self tuning iptal edilir.

Set degeri okunan sicakliktan küçük ise ve cooling PID seçiliyse cihaz **sicaklik-((set-sicaklik)/2)** ye kadar %100 cooling PID cikisi verir, okunan sicaklik bu degere düstüğünde çıkış gücü % 0'a düşürülür ve sicakligin düşmeye basladigi nokta tesbit edilir. Aradaki sicaklik farki oransal bantta sürede integral zamanda kullanilir. Eger tuning saglikli bir sekilde bitirilirse TUNN parametresinden step response self tuning iptal edilir.

Set degeri okunan sicakliktan büyük ise, heating PID seçili degilse veya Set degeri okunan sicakliktan küçük ise ve cooling PID seçili degilse Step Response Tuning yapılmaz tuning esnasında set degeri degistirilemez. Heating step response yapılirken heating PID iptal edilirse, Cooling step response yapılirken cooling PID iptal edilirse, sensör koptu arizasi olusursa veya 8 saat içinde step response tuning islemi tamamlanamazsa (AT LED'i blink yapar ve "enter" butonu ile ariza silinebilir.) Cihaz enerjisi kesilirse, enerji geldiginde tekrar Step Response Tuning yapar.

LIMIT CYCLE TUNING



TUNN parametresi **ATUN** yada **AT.ST** ise Limit Cycle tuning seçlidir. Cihaz PID kontrola devam ediyorken, sadece cool ise ve set degeri $+-(\text{scale} \times P-CL)/1000$ den fazla veya sadece heat veya heat/cool ise ve set degeri $+-(\text{scale} \times P-Ht)/1000$ den fazla degistirilirse veya set degeri $+/- \text{Strn}$ the **ATTN** den fazla degistirilirse, **ATTN** parametresi cihaz tarafından **YES** yapilarak tuning baslatilir.

TUNN parametresi **ATUN** veya **AT.ST** ise Limit Cycle tuning seçlidir. Cihaz PID kontrola devam ediyorken okunan deger set $+/- \text{Strn}$ den disari çıkar ve 3 salinim yaparsa, **ATTN** parametresi **YES** yapilarak tuning baslatilir.


TUNN parametresi **ATUN** yada **AT.ST** ise Limit Cycle tuning seçlidir. **ATTN** parametresi **YES** ise cihaz o anda bulunduğu konumdan tuning yapmaya baslar. Heating ve cooling PID birlikte seçili ise veya sadece Heating PID seçili ise Heating, sadece cooling PID seçiliyse cooling Limit Cycle yapar. Herhangi bir tür Limit Cycle Tuning yaparken o tür çıkış tipinden iptal edilirse 8 saat içinde Limit Cycle islemi tamamlanamazsa tuning iptal edilir ve **ATTN** parametresi no yapilir.

Heating Limit Cycle ise set-((set-temperature)/4)'e göre, cooling Limit Cycle ise set+((set-temperature)/4)'e göre tuning yapilir. Tuning sonunda Attn parametresi NO yapilir .


Sensor koptu arizasi olusursa, sensor baglantisi düzelene kadar tuning islemi durdurulur Sensör baglantisi normale döndüğünde tuning islemi yeniden baslatilir. 8 saat içinde Limit Cycle Tuning islemi tamamlanmazsa (AT ledi blink yapar ve enter butonu ile ariza silinebilir) tuning islemi iptal edilir. Tuning islemi devam ederken sicaklik set degeri degistirilemez.

ON/OFF KONTROL


1- outX=HEAT & ConX=on.oF & HYnX=0 :




2- outX=HEAT & ConX=on.oF & HYnX=1 :



3- outX=CoolL & ConX=on.oF & HYnX=0 :




4- outX=CoolL & ConX=on.oF & HYnX=1 :




ALARM SEÇENEKLERİ VE ALARM ÇIKIS FORMLARI


0- PROCESS HIGH ALARM:




1- PROCESS LOW ALARM:




2- DEVIATION HIGH ALARM:




3- DEVIATION LOW ALARM:



4- DEVIATION BAND ALARM:



5- DEVIATION RANGE ALARM:



RAMP&SOAK KONTROL:

Start Ramp:

Tanimlanan zaman süreci içerisinde lineer olarak ölçülen degeri set degerine ulastirmak amaciyla kullanilir. Cihaza besleme verildiginde **StrA** parametere degeri "0'dan farkli ve cihazin calisma modu **Auto** (otomatik) ise ramp ledi yanip sönmeye baslar ve start ramp otomatik olarak devreye girer.

Cihazin calisma modu **Man**'e (manuel) alinir veya **StrA** süresi o anda sayilmis süreden daha az bir degere alinrsa start ramp iptal edilir. Start ramp calisirken sensör koptu arizasi olusursa start ramp iptal edilir.

Ramp-Soak:

Ramp-soak fonksiyonu opsiyonel 8 adimdan olusur. Her adima ait bir hedef set degeri, hedef set degerine ulasma zamanı ve bu deger üzerinde bekleme zamanı tanimlanabilir.

tr_1 : Ramp adim zamanı (set degerine ulasma zamanı 0'dan – 99 saat 59 dak.)

ts_1 : Soak adim zamanı (set degerinde bekleme zamanı 0'dan – 99 saat 59 dak.)

PU_1 :Hedef set degeri (**SU-L**'den **SU-U** 'ya)

rSSL parametresi run yapilarak ramp-soak baslatilir. HoLd yapilarak duraklatilabilir ve OFF yapilarak iptal edilebilir.

rStY parametresi 0 ise 1-4, 1 ise 5-8 ve 2 ise 1-8 no'lu segmentler calistirilir.

Ramp-soak islemi bittiginde cihaz bir önce seçili olan mAn yada Auto moda döner. Eger Auto moda döndü ise PUAL set degerinden calismasina devam eder.


Ramp-soak calisiyorken sensor koptu arizasi olusursa ramp-soak iptal edilir.

Ramp-soak calisiyorken enerji kesilirse, tekrar enerji geldiginde ramp-soak iptal edilir.

rSto parametresi 0 girildiginde herhangi bir islevi yoktur. 0 dan farkli bir deger girildiginde (start ramp yada ramp –soak calisiyorken). (hesaplanan set degeri-rSto) < Okunan process degeri < (hesaplanan set degeri+rSto) sarti saglanmiyorsa yani okunan process degeri toleransin disindaysa süre sayma islemi tekrar sinirlarin içine girinceye kadar durdurulur.

► DIKKAT:

Herhangi bir start ramp veya ramp calisiyorken kendisiyle ilgili set degerini degistirmek ani set degeri degisimlerine yol acabilir.



MESAJLAR:



Bu mesaj sensör arızasını veya sensörün bağlı olmadığını ifade eder.



Proses değeri çalışma bandının dışındaysa flas yaparak ikaz verir.

MODÜL-1



MODÜL-2



SSR MODÜLÜ İÇİN



RÖLE MODÜLÜ İÇİN



ANALOG ÇIKIS MODÜLÜ İÇİN



MODÜL YOK



ANALOG GIRIS MODÜLÜ İÇİN



DIJITAL GIRIS MODÜLÜ İÇİN



REVIZYON NUMARASI

TEKNIK ÖZELLİKLER:

TEKNIK ÖZELLİKLER VE ÇALISMA KOSULLARI

Cihaz Türü	: Proses Kontrol Cihazı
Fiziksel Özellikler	: 48mm x 48mm x 115mm 1/16 DIN 43700 Panel montajı için plastik koruma. Panel kesiti 46x46mm.
Koruma Sınıfı	: NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20).
Ağırlık	: Yaklaşık olarak 0.21 Kg.
Ortam Şartları	: Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar, yoğun nem olmayan ortamlarda.
Stoklama / Ortam sıcaklığı	: -40 °C ile +85 °C / -5 °C ile +55 °C arasında.
Stoklama / Ortam nem oranı	: 90 % max. (Yogunlaşma olmayan ortamda)
Önerilen Montaj Tipi	: III, Sabit montaj kategorisi.
Önerilen Çalışma Ortamı	: II, Ofis veya iş ortamında, iletken olmayan kirlenmelerde.
Çalışma Periyodu	: Sürekli.
Besleme Voltajı Ve Gücü	: 100 - 240 VAC 50/60 Hz. (-%15 / +%10) AC 6VA 24 Vdc/ Vac 50/60 Hz. (-%15 / +%10) DC 6W
Proses Girişleri	: Üniversal giriş TC, RTD, DC Voltaj / Akım
Termokupl giriş tipleri	: Parametrelerden seçilebilir L, J, K, R, S, T, B, E, N, C
Termorezistans giriş tipi	: PT 100.
DC Voltaj giriş tipleri	: Parametrelerden seçilebilir 0 - 50mV, 0 - 5V, 0 - 10V.
DC Akım giriş tipleri	: Parametrelerden seçilebilir 0 - 20mA, 4 - 20mA.
Dogruluk	: Tam skalanın ± 0,25%'i termokupl, termorezistans, voltaj ve ± 0,70%'i akım ölçümleri için.
Sıcak Nokta Kompanzasyonu	: Otomatik olarak ±0.1°C/1°C.
Hat Kompanzasyonu	: Maksimum 10 Ohm.
Sensör Koptu Koruması	: Skalanın üzerinde.
Okuma Sıklığı	: Saniyede 3 okuma.
Giriş Filtresi	: 0.0 ile 900.0 saniye arasında seçilebilir.
Kontrol Formları	: Programlanabilir ON / OFF, P, PI, PD veya PID.
Standart Röle Çıkışları	: 5A@250Vac (Programlanabilir kontrol veya alarm çıkışı)
Çıkış Modülleri	<ul style="list-style-type: none">-EMO-400 Röle çıkış modülü (3A@250Vac)-EMO-410 SSR sürücü çıkış modülü (Max 20mA@18VDC)-EMO-420 Transi./ Dijital çıkış modülü (Max 40mA@18VDC)-EMO-430 DC Voltaj / Akım çıkış modülü-EMI-400 Dijital giriş modülü-EMI-410 0 to 20mA Analog giriş modülü-EMI-430 TC giriş modülü-EMI-440 RTD giriş modülü
Giriş Modülleri	<ul style="list-style-type: none">: 10 mm Kırmızı 4 dijít LED display: 8 mm Yeşil 4 dijít LED display: AT (Otomatik ayar), SV (Set değeri), Man (Manuel Mod), Auto (Otomatik Mod), OP1 / 2 / 3 (Çıkıslar) LED iceri, °C / °F / V birim LED iceri
Proses Display	
Set Display	
LED göstergeler	

GARANTI:

Bu ürün malzeme ve işçilikten kaynaklanan hatalarda, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

Kullanım kılavuzunda bildirilen talimatların disindaki uygulamalardan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı disindadır.